

Konzept Ufersicherungsmaßnahmen

Zu 3.4 Uferstellen Lindau–Therme bis Zech



Zu Punkt 2.

Kaimauer ohne Geländer Horst–Stern–Weg

Gefährdungen / Verbesserungsbedarf

- Keine Absturzsicherung vorhanden
- Weg geht bündig in Mauerkante über
- Keine Schattierung

Zu 3.4 Uferstellen Lindau–Therme bis Zech



Zu Punkt 2.

Kaimauer ohne Geländer Horst–Stern–Weg

Verbesserungsvorschlag

- Grünstreifen als Abgrenzung zur Mauer
- Baumpflanzung als Schattenspender

Konzept Ufersicherungsmaßnahmen

Zu 3.4 Uferstellen Lindau–Therme bis Zech



Zu Punkt 4.

Slipanlage mit begehbaren Molenköpfen

Gefährdungen / Verbesserungsbedarf

- Keine durchgehende Absturzsicherung vorhanden
- Weg geht bündig in Mauerkante über

Zu 3.4 Uferstellen Lindau–Therme bis Zech



Zu Punkt 4.
Slipanlage mit begehbaren Molenköpfen

Verbesserungsvorschlag

- Fortführung des vorhandenen Geländers
- Hinweisbeschilderung wurde bereits angebracht

Zu 3.4 Uferstellen Lindau–Therme bis Zech



Zu Punkt 5.

Kaimauer ohne Handlauf mit vorgelagertem Strand in Richtung Leuchtenberg

Gefährdungen / Verbesserungsbedarf

- Keine durchgehende Absturzsicherung vorhanden
- Weg geht bündig in Mauerkante über

Zu 3.4 Uferstellen Lindau–Therme bis Zech



Zu Punkt 5.

Kaimauer ohne Handlauf mit vorgelagertem Strand in Richtung Leuchtenberg

Verbesserungsvorschlag

- Fortführung des vorhandenen Geländers (siehe Punkt4)
- Hinweisbeschilderung wurde bereits angebracht

Zu 3.4 Uferstellen Lindau–Therme bis Zech



Zu Punkt 6.

Kaimauer ohne Handlauf am nördlichen
Beginn Uferpark Wäsen

Gefährdungen / Verbesserungsbedarf

- Keine Absturzsicherung vorhanden
- Weg geht bündig in Mauerkante über
- Schäden an Mauerkrone

Zu 3.4 Uferstellen Lindau–Therme bis Zech



Zu Punkt 6.

Kaimauer ohne Handlauf am nördlichen
Beginn Uferpark Wäsen

Verbesserungsvorschlag

- Verlegung des Weges um ca. 1,50m
- Grünstreifen als Abgrenzung zur Mauer
- Entfernung Sitzbank an Uferkante
- Sanierung Mauerkrone

Konzept Ufersicherungsmaßnahmen

Zu 3.8 Uferstellen Nordufer Kleiner See zwischen Brücke und Kneippanlage



Zu Punkt 1.

Kaimauer mit Bastionen ohne Handlauf

Gefährdungen / Verbesserungsbedarf

- Keine Absturzsicherung vorhanden
- Weg geht bündig in Mauerkante über

Zu 3.8 Uferstellen Nordufer Kleiner See zwischen Brücke und Kneippanlage



Zu Punkt 1.

Kaimauer mit Bastionen ohne Handlauf

Verbesserungsvorschlag
im Bereich der Bastionen

- Verlegung des Weges
- Grünstreifen als Abgrenzung zur Mauer
- Zugang Uferkante nur an Bastionen mit Geländer

Zu 3.8 Uferstellen Nordufer Kleiner See zwischen Brücke und Kneippanlage



Zu Punkt 1.

Kaimauer mit Bastionen ohne Handlauf

Verbesserungsvorschlag
im Verlauf Richtung Westen

- Verlegung des Weges um ca. 1,00m
- Grünstreifen als Abgrenzung zur Mauer
- Durchgang entlang Minigolf durch Bepflanzung unterbinden

Zu 3.9 Uferstellen Eisenbahndamm bis Villa Alwind



Zu Punkt 1.

Kaimauer mit Bastionen ohne Handlauf
im Bereich Giebelbach / Lotzbeck

Gefährdungen / Verbesserungsbedarf

- Keine Absturzsicherung vorhanden
- Weg geht bündig in Mauerkante über

Zu 3.9 Uferstellen Eisenbahndamm bis Villa Alwind



Zu Punkt 1.

Kaimauer mit Bastionen ohne Handlauf
im Bereich Giebelbach / Lotzbeck

Verbesserungsvorschlag

- Verlegung des Weges um ca. 1,00m
- Grünstreifen als Abgrenzung zur Mauer
- Zugang Uferkante nur an Bastionen mit Geländer