

Klimagerechte Umgestaltung des Jägerwegs in Gilching

Umwelt, Energie und
Verkehrsausschuss
am 02.10.2023



Anlass



Aufnahme vom 14.06.2022



Jetzige Situation



Aufnahmen vom 22.06.2022



- Hohe Versiegelung
 - Kleine Baumgruben
- Folge: Wassermangel und geringes Wachstum der Linden



Jetzige Situation



Aufnahmen vom 01.08.2023




- Hohe Versiegelung
 - Kleine Baumgruben
- Folge: Wassermangel und geringes Wachstum der Linden



Geeignetes Substrat

Klimabäume

Oberflächenversickerung



5