

132-1056

3132-621

3132-1055

Umbau VKB falls
notwendig (2018)

Neubau Rechen-
Sandfang mit
Einhausung
(2017)

bestehendes Betonbauwerk
wird saniert und zu WSB-
Verfahren umgebaut (2017)

P-Fällung mit
Erweiterung
Betriebsgebäude wurde
2013 erstellt

Erneuerung
Gebläse 2016

Grobentschlammung
bleibt bestehen

Durchflussmessung
bleibt bestehen

Neubau
Schlamm-speicher
(2017)

$A_{wsp} = 280 \text{ m}^2$
 $A_U = 140 \text{ m}^2$
 $t = 1.40 \text{ m}$
 $V = 530 \text{ m}^3$

Teich 2
 $A_{wsp} = 477 \text{ m}^2$
 $A_U = 288 \text{ m}^2$
 $t = 1.40 \text{ m}$
 $V = 530 \text{ m}^3$

bestehende Nachklärteiche
werden entschlammt und neu
angelegt (2017)

$A_{wsp} = 1170 \text{ m}^2$
 $A_U = 915 \text{ m}^2$
 $t = 1.40 \text{ m}$
 $V = 1460 \text{ m}^3$

Auslaufbauwerk
bleibt bestehen

3132-067