

## TURNHALLE der Grund- und Mittelschule Herrieden – QUO VADIS - Sanierung oder Neubau?



### BA I Turnhallensanierung bisher Inhalt für KIP-S „Bewerbung“

- Energetische Sanierung Fassade
- Austausch Fenster und Sonnenschutz
- Energetische Sanierung Blechdach und Flachdach
- Energetische Sanierung HLSE – Austausch und Dämmung von Leitungen ab OK Fußboden
- Austausch Decken- und Wandverkleidungen für HLSE
- Sanierung Nasszellen und Umkleiden

(-> Verweis auf Konzeptbeschreibung für Förderantrag) **KEINE GENERALSANIERUNG !**

### HINWEIS:

Ermittlung allgemeiner Zustand der Grundleitungen – Stichprobe durch Kanalbefahrung

-> Zustand sehr schlecht! Sanierungskosten nicht im o.g. Förderprogramm beinhaltet!

Tragwerk -> Lastaufnahmen bereits an der Grenze!