

## Hammer Pierre

---

**Von:** Pirner, Julia <julia.pirner@die-gfi.de>  
**Gesendet:** Mittwoch, 24. März 2021 14:54  
**An:** Hammer Pierre  
**Cc:** Jahn, Katharina  
**Betreff:** Außenspielbereich der Kindertagesstätte vier elemente

Sehr geehrter Herr Hammer,

zunächst möchten wir Ihnen hiermit mitteilen, wie sehr sich die Kinder über die neuen Außenspielgeräten freuen und wie gerne unser gewachsener Außenbereich zum spielen genutzt wird. Dafür ein herzliches Dankeschön im Namen der gesamten KiTa vier elemente.

Hiermit möchten wir Ihnen mitteilen, dass wir bezüglich des Außenbereiches folgende Anliegen hätten:

Im pädagogischen Alltag mussten wir leider feststellen, dass der **Balancierbalken am Klettergerüst eine erhebliche Gefahrenquelle für die Kinder darstellt** (im nassen Zustand besteht eine hohe Rutschgefahr). Es sollte schnellstmöglich ein Netz angebracht werden, sodass die Sturzgefahr für die Kinder reduziert wird. Denkbar wäre auch eine Verbreiterung der Lauffläche.

Außerdem wäre es sinnvoll im Bereich der Kletterwand zusätzlich oben zwei Haltegriffe anzubringen, damit die Kinder selbstständig in den Turm klettern können. Um das Klettergerüst auch mit kleineren Kindern nutzen zu können wäre es hilfreich, am Turm Streben anzubringen, so könnten jüngere Kinder diese Streben als Leiter benutzen.

Es würde uns sehr freuen, wenn Herr Schneeberger vor Ort mit uns gemeinsam nach Möglichkeiten zur Beseitigung der Gefahrenquellen suchen könnte. Bei dieser Gelegenheit könnte zudem besprochen werden welche Zaunmöglichkeiten zur Abtrennung von Kleinkindbereich zum Kindergartenbereich bestehen. Ein weiteres Anliegen ist eine Beschattung für den Sandkasten im Kleinkind- und Kindergartenbereich zu schaffen, um für ausreichend Sonnenschutz zu sorgen. Wir würden uns zudem über weitere Sitzgelegenheiten im Garten freuen. Da die bisherige Sandkastenabdeckung leider beschädigt ist, müsste diese gegen eine neue ersetzt werden. Die neue Nestschaukel müsste etwas tiefer angebracht werden, sodass die Kinder selbstständig ein- und aussteigen können.

Im Bereich des Hinterausgangs wurde bisher nur Schotter aufgeschüttet, soll der Bereich noch gepflastert werden oder soll es bei der Schotterlösung bleiben. Wir mussten im Alltag feststellen, dass der Schotter an den matschigen Schuhsohlen kleben bleibt und wir dadurch Schotter ins Gebäude tragen. Wenn an dieser Stelle gepflastert werden sollte, könnten zusätzlich Laufwege gepflastert werden, sodass die Kinder die Möglichkeit bekommen mit Ihren Fahrzeugen auf den gepflasterten Wegen zu fahren.

Um eine baldige Antwort wird gebeten. Außerdem würden wir uns sehr darüber freuen, den versprochenen Werkzeugkoffer für kleinere Reparaturen in der KiTa zu bekommen.

Des Weiteren würde uns interessieren, ob bereits bekannt ist in welcher Höhe 2021 Haushaltsmittel für den KiTa-Bereich zur Verfügung stehen, da wir auch noch im bzw. vor dem Gebäude(z. B. Vordachlösung) finanzielle Mittel benötigen.

Mit freundlichen Grüßen

Julia Pirner  
Sozialpädagogin  
gfi gmbH Westmittelfranken  
Kindertagesstätte vier elemente  
Steinweg 8a

91567 Herrieden

Telefon: 09825 / 203070 10 Telefax: 0981 / 48890-90

E-Mail: [julia.pirner@die-gfi.de](mailto:julia.pirner@die-gfi.de)

Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer Integration (gfi) gemeinnützige GmbH

Sitz/Registergericht: München, Registernummer: HRB 121548