

Furt-/ Blockmarkierung

Münchener Straße (2x)

Einmündung Großenrieder Straße; Parkplatz bei Busbahnhof




Maßnahmennummer:	1.9.3
Kategorie:	Verkehrssicherheit

Mangel:
Fehlende Furt- bzw. Blockmarkierung.
Ziel:
Verbesserung der Verkehrssicherheit.
Kurzbeschreibung der Maßnahme:
Markieren deutlicher Radwegefurten durch weiße Blockmarkierungen am Fußwegweg mit benutzungsrecht für Radfahrer entlang der Münchener Straße, Einmündung Großenrieder Straße und dem Parkplatz beim Busbahnhof. Ggf. kann zusätzlich eine Einfärbung oder Anhebung (rechtlich hat die Einfärbung keine Bedeutung) der Furt vorgenommen werden. Bei Bedarf sind Fahrrad-Piktogramme, sowie entsprechende Verkehrszeichen an den Übergängen anzubringen. Dadurch wird ein Sichtkontakt zwischen Radfahrer und Kfz-Verkehr hergestellt und signalisiert die Vorfahrt für den Radverkehr.

Umsetzung:	verkehrsrechtlich
Priorität:	hoch
Zeithorizont:	kurzfristig
Akteure:	Stadt Herrieden

Grafische Darstellungen:



Beispiel: Markierung von Radfahr- und Fußgängerfurten nach RMS (Quelle: RSA 95)

