


Stadt Herrieden

Stadtbauamt

Herrn Marco Jechnerer

Herrnhof 10

91567 Herrieden



Stiftsbasilika
St. Vitus und St. Deocar

22.02.2016

- 1) Sanierung der Wege innerhalb des Friedhofs St. Martin, Herrieden
- 2) Schutz der Friedhofsmauer gegen Spritznässe von außen

Sehr geehrter Herr Jechnerer,

zu 1) die Wege innerhalb des Friedhofs St. Martin, die vor ca. 60 Jahren angelegt und gepflastert wurden, weisen mittlerweile starke Unebenheiten auf. Dies beruht zum einen darauf, dass der damals eingebrachte Untergrund aufgeweicht ist und die Wege mittlerweile durch die Fahrzeuge der Steinmetze und die Grabaushubmaschinen relativ stark ausgespurt worden sind. Zum anderen sind auch die Grabanlagen in unmittelbarer Nähe der Wege ursächlich für die Erdverschiebungen.

Es handelt sich um den Weg zwischen Kirchenvorplatz und mittlerem Wasserschoöpfbecken (Weglänge 36 m, Wegbreite 2,65m) und um den Weg vom Kirchenvorplatz zum Steinweg (Weglänge 45 m, Wegbreite 2,25m).

Die voraussichtlichen Kosten für eine Sanierung (im Wesentlichen eine neue Pflasterung der Wege) betragen nach bisheriger Kostenschätzung ca. 30.000.-€. In welcher Höhe kann mit einem Zuschuss durch die Stadt Herrieden gerechnet werden?

Zu 2) Da die Straße entlang der westlichen Friedhofsmauer viele Unebenheiten aufweist, sammelt sich dort bei Regen Wasser, das durch die vorbeifahrenden Fahrzeuge an die Mauer gespritzt wird. Zu lösen wäre dieses Problem entweder durch eine Neuasphaltierung der Straße oder - sollte dies in nächster Zeit durch die Stadt nicht vorgesehen sein - durch das Anlegen von Parkplätzen entlang der Friedhofsmauer, um einen Abstand des vorbeifahrenden Verkehrs zur Mauer zu gewährleisten.


...

Ferner möchte die Kirchenverwaltung noch auf ein weiteres Problem hinweisen: Aus dem Kanalschacht im Eingangsbereich des Friedhofes dringt immer weiter unangenehmer Geruch. Auch dieses Problem müsste in naher Zukunft angegangen werden.

Zu den beiden letztgenannten Punkten würden wir zunächst eine gemeinsame Ortsbegehung vorschlagen.

Mit freundlichen Grüßen

Kath. Pfarramt Herrieden



Peter Wenzel

- Stadtpfarrer -

Anlage:

Aufnahmen der Wege und Ansicht der Friedhofsmauer von außen